



## OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2020-08-27

Diarienummer  
31173.2-874794-1

Utfärdare

OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson

Bredbandet 14  
39230 Kalmar

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Mellingerum 2:3	Ägare Jan Oskarsson	Brukare/Innehavare Jan Oskarsson
Fastighetsadress Mellingerum 7	Bredbandet 14 39230 Kalmar	Bredbandet 14 39230 Kalmar
Kontrolldatum 2020-07-09		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Värmepanna fastbränsle	Perifal	Bottenvåning	Pannrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 156 veckor	Senast sotad 2020-07-09

### Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	Blockskorsten 150mm 4m	Blockskorsten

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2020-08-27

Diarienummer

31173.2-874794-1

Utfärdare

**OskarshamnsSotarna**

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

## Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. I och med denna tjänsteanteckning så avslutas brandskyddskontrollärendet.

Inga avvikelser/noteringar

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

**Mattias Lergeborg**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	2,00 Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart	2.10 Flamövervakning	3.10 Avstånd till brännbart	4.10 Brandteknisk klass	5.10 Tillträde till tak	6.10 Eldningsteknik	7.10 Övrigt
1.20 Luckor	2.20 Skydd mot tillbakabrand	3.20 Omslutningsvägg	4.20 Golveläggning	5.20 Tillträde till skorsten	6.20 Bränslehantering	
1.30 Förbränning/konvekt.	2.30 Avstånd till brännbart	3.30 Skiljeväggar	4.30 Övrigt	5.30 Arbetsplan	6.30 Restprodukter	
1.40 Förbindelsekanal	2.40 Övrigt	3.50 Schakt		5.40 Takbeläggning	6.40 Medgivande om egensotn.	
1.50 Reglerutrustning		3.60 rökgasfläkt		5.50 Övrigt	6.50 Övrigt	
1.60 Eldstadsplan		3.70 Insatsrör/foder				
1.70 Förbränningsluft.		3.80 Sotbeläggning				
1.80 Sotbeläggning		3.90 Övrigt				
1.90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utföras.



## OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2018-09-13

Diarienummer

31173.2-522518-1-1

Utfärdare

OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson  
Bredbandet 14  
39230 Kalmar

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Mellingerum 2:3	Ägare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar	Brukare/Innehavare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar
Fastighetsadress Mellingerum 7		
Kontrolldatum 2018-08-02		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis	Vedspis	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		312 veckor	2018-08-02

  

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Insatsrör 120mm 7m	Tegelskorsten

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Andreas Brandt

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



## OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2018-09-13

Diarienummer

31173.2-522518-2-1

Utfärdare

OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson  
Bredbandet 14  
39230 Kalmar

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Mellingerum 2:3	Ägare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar	Brukare/Innehavare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar
Fastighetsadress Mellingerum 7		
Kontrolldatum 2018-08-02		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Bakugn	Bakugn	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag	Kontrollfrist		Senast sotad
Ved	312 veckor		1993-11-18

  

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Insatsrör 120 mm 7m	Tegelskorsten

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Andreas Brandt

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



# OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

# Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2018-09-13

Diarienummer  
31173.2-522518-3-1

Utfärdare

**OskarshamnsSotarna**

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson  
Bredbandet 14  
39230 Kalmar

## Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Mellingerum 2:3</b>	Ägare <b>Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar</b>	Brukare/Innehavare <b>Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar</b>
Fastighetsadress <b>Mellingerum 7</b>		
Kontrolldatum <b>2018-08-02</b>		

## Kontrollobjekt

### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Kakelugn</b>	Fabrikat/modell <b>Kakelugn</b>	Våning <b>Första våningen</b>	Utrymme <b>Sovrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist <b>312 veckor</b>	Senast sotad <b>1993-11-18</b>

### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Metall</b>	Fabrikat/modell <b>Insatsrör</b>	Benämning <b>Tegelskorsten</b>
----------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

## Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.60	<b>Eldstadsplan saknas</b> Eldstadsplan saknas och ska monteras. Eldstadsplanet framför en kakelugn ska täcka en golvyta av minst 30 cm framför eldstadsluckorna och 20 cm på vardera sida om luckorna.	1

Brandskyddskontrollant

**Andreas Brandt**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



## OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2018-09-13

Diarienummer  
31173.2-522518-4-1

Utfärdare

OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson  
Bredbandet 14  
39230 Kalmar

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Mellingerum 2:3	Ägare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar	Brukare/Innehavare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar
Fastighetsadress Mellingerum 7		
Kontrolldatum 2018-08-02		

### Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin	Contura	Första våningen	Hall
Bränsleslag	Kontrollfrist		Senast sotad
Ved	312 veckor		2018-08-02

  

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Insatsrör 120mm 5m	Tegelskorsten

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Andreas Brandt

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.



## OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

## Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2018-09-13

Diarienummer

31173.2-522518-5-1

Utfärdare

OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson  
Bredbandet 14  
39230 Kalmar

### Fastighet

Fastighetsbeteckning Mellingerum 2:3	Ägare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar	Brukare/Innehavare Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar
Fastighetsadress Mellingerum 7		
Kontrolldatum 2018-08-02		

### Kontrollobjekt

#### Värmeanläggning

Objekttyp Kakelugn	Fabrikat/modell Kakelugn	Våning Bottenvåning	Utrymme Kammare
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 1993-11-18

#### Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell Insatsrör 120mm 7m	Benämning Tegelskorsten
---------------	---------------------------------------	----------------------------

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

### Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.60	<b>Eldstadsplan saknas</b> Eldstadsplan saknas och ska monteras. Eldstadsplanet framför en kakelugn ska täcka en golvyta av minst 30 cm framför eldstadsluckorna och 20 cm på vardera sida om luckorna.	1
3.90	<b>Stopp i rökkanal</b> Kakelugnen har förtäppningar i båda baktuberna, vilka ska tas bort innan eldning kan ske.	2

Brandskyddskontrollant

Andreas Brandt

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



# OskarshamnsSotarna

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik

# Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  
Datum

2018-09-13

Diarienummer  
31173.2-522518-6-1

Utfärdare

**OskarshamnsSotarna**

Kulturgatan 20  
570 90 Påskallavik  
0491-91800

Adressat

Jan Oskarsson  
Bredbandet 14  
39230 Kalmar

## Fastighet

Fastighetsbeteckning <b>Mellingerum 2:3</b>	Ägare <b>Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar</b>	Brukare/Innehavare <b>Jan Oskarsson Bredbandet 14 39230 Kalmar</b>
Fastighetsadress <b>Mellingerum 7</b>		
Kontrolldatum <b>2018-08-02</b>		

## Kontrollobjekt

### Värmeanläggning

Objekttyp <b>Kakelugn</b>	Fabrikat/modell <b>Kakelugn</b>	Våning <b>Bottenvåning</b>	Utrymme <b>Vardagsrum</b>
Bränsleslag <b>Ved</b>		Kontrollfrist <b>312 veckor</b>	Senast sotad <b>1993-11-18</b>

### Rök-/avgaskanal

Typ <b>Metall</b>	Fabrikat/modell <b>Insatsrör 150mm 7m</b>	Benämning <b>Tegelskorsten</b>
----------------------	--	-----------------------------------

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

## Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
1.60	<b>Eldstadsplan saknas</b> Eldstadsplan saknas och ska monteras. Eldstadsplanet framför en kakelugn ska täcka en golvyta av minst 30 cm framför eldstadsluckorna och 20 cm på vardera sida om luckorna.	1

Brandskyddskontrollant

**Andreas Brandt**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\* 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

\*\*\* 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.